

採寸方法

製品を取付ける場所を確認し、
取付幅、取付高さを採寸してください。

取付け枠にゆがみが生じている場合を
あらかじめ考慮して
幅、高さとも2,3か所採寸し、
最大寸法を出して下さい。

幅方向は上枠、レールを
切り詰めできます。
高さ方向は上枠の呑み込みで
マイナス20mmの
調整寸法となっています。

